

# Volkswagen Transporter

VIN: **WV2ZZZ7HZKH115045**

Diesel

2019

Generat pe **2024-03-27 09:14**



**Contor de parcurs**




**Situație financiară și  
juridică**



**Daune**



## Lucruri de știut despre Volkswagen Transporter 2019

 Generat de  
AI

Volkswagen Transporter 2019 este oferit în mai multe opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și alte specificații. Să aruncăm o privire mai atentă la diferitele variante disponibile:

Opțiuni de motorizare:

- Motor diesel turbo de 2,0 litri cu 4 cilindri în linie, care produce 150 de cai putere și un cuplu de 250 lb-ft, cuplat cu o transmisie manuală cu 6 trepte sau automată DSG cu 7 trepte.
- Motor diesel turbo de 2,0 litri cu 4 cilindri în linie, care produce 204 cai putere și un cuplu de 331 lb-ft, cuplat cu o transmisie automată DSG cu 7 trepte.
- Motor pe benzină turbo de 2,0 litri cu 4 cilindri în linie, care produce 150 de cai putere și un cuplu de 184 lb-ft, asociat cu o transmisie manuală cu 6 trepte sau automată DSG cu 7 trepte.

Tipuri de caroserie:

- Panel Van: Aceasta este versiunea comercială standard a Transporter, fără geamuri spate și cu un volum maxim de încărcare de 17 metri cubi.
- Kombi Van: Această versiune are geamuri spate și poate găzdui până la 6 pasageri, cu un volum minim de încărcare de 6,7 metri cubi.
- Caravelle: Aceasta este varianta pentru pasageri a Transporter, cu mai multe dotări de lux și locuri pentru până la 9 persoane.
- California: California este varianta de rulote/camper a Transporter, cu un acoperiș ridicător, chicinetă și opțiuni de dormit pentru până la 4 persoane.

### Alte specificații:

- Transporter este disponibil cu tracțiune față sau integrală.
- Are o capacitate de tractare de până la 2.500 kg.
- Valorile consumului de combustibil variază în funcție de alegerea motorului, dar se situează între 7,1-9,9 L/100 km pentru condusul combinat oraș/stradă.

În concluzie, versatilitatea modelului Volkswagen Transporter 2019 permite o gamă largă de aplicații, de la utilizarea comercială la vacanțele în familie. Opțiunile de motorizare și tipurile de caroserie oferă o mulțime de opțiuni de personalizare pentru ca cumpărătorii să găsească varianta perfectă pentru nevoile lor. În cele din urmă, capacitatea de tractare ridicată și indicii de eficiență a consumului de combustibil îl fac o alegere practică și economică pentru muncă sau distracție.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări:**



+5

### Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Slovenia

 Cehia

 Finlanda

 Ucraina

 Slovacia

 Canada

 Suedia

## Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 99.000 km



1 înregistrare a kilometrajului



2023

Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-05 **99.000 km**

## Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

### Restricții financiare



### Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



### Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



### Unitate de stocare



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

## Legal



### Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



2023-05

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor


**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2023-10

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categorii de daune

Sticlă

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural



Cu toate acestea, pot apărea inexactități ocazionale, mai ales la verificarea vehiculelor mai vechi. Mecanicii din garajele neautorizate deghizează adesea ilegal defecte sau daune ale vehiculului, neînregistrându-le nicăieri. Uneori chiar înlocuiesc plăcuțele VIN ale vehiculului sau

efectuează alte acte ilegale. Avem o varietate de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de garantat 100%.

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 124.006 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Transporter 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

99.653 RON

Prețul mediu

124.006 RON

Cel mai mare preț

153.579 RON

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Volkswagen**



Model  
**Transporter**



Tip caroserie  
**Dubă**



An de fabricație  
**2019**



Capacitate cilindrică  
**2 l**



Tip combustibil  
**Diesel**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală  
(AWD)**



Nr. cilindri  
**4**

# Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2023-05

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-10

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**